



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	02/01/2023 à 29/03/2023
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Alvenaria de vedação, chapisco emboço de muro – Santo Antônio.



Alvenaria de vedação, chapisco emboço de muro – Santo Antônio.



Drenagem com calha pré-moldada – Coqueirinho.



Aplicação de Geocomposto PVC e chapisco – Coqueirinho.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	02/01/2023 à 29/03/2023
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Pintura – Barreira da Rua 21 de Abril



Pintura – Barreira da Rua 21 de Abril



Pintura – Barreira da Rua Santo Antônio.




Pintura – Barreira da Rua Santo Antônio.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	02/01/2023 à 29/03/2023
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Pintura – Barreira da Rua Coqueirinho.



Pintura – Barreira da Rua Coqueirinho.



Cerca com Mourões no cume entre as barreiras de Santo Antônio e Coqueirinho.



Cerca com Mourões no cume entre as barreiras de Santo Antônio e Coqueirinho.