



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 10

Objeto:	Execução de Obras de Reforma e Ampliação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CERET
Local:	Centro– Cabo de Santo Agostinho
Contrato:	CTEF: 033/PMCSA-FMS - 2021
Período:	01/12/2022 à 31/12/2022
Contratada:	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E PROJETOS, LTDA.



Alvenaria de Embasamento em tijolos cerâmicos maciços (Muro lateral direito – cintas)



Aterro manual de solo e compactação mecanizada.



Argila vermelha ou argila arenosa ( retirada na jazida, sem transporte)



Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional, concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado





## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 10

Objeto:	Execução de Obras de Reforma e Ampliação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CERET
Local:	Centro– Cabo de Santo Agostinho
Contrato:	CTEF: 033/PMCSA-FMS - 2021
Período:	01/12/2022 à 31/12/2022
Contratada:	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E PROJETOS, LTDA.



Impermeabilização em superfície com emulsão asfáltica.



Porta de madeira - P1 – 80x210, para pintura, porta semi-oca.



Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou media)



Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento.





## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 10

Objeto:	Execução de Obras de Reforma e Ampliação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CERET
Local:	Centro– Cabo de Santo Agostinho
Contrato:	CTEF: 033/PMCSA-FMS - 2021
Período:	01/12/2022 à 31/12/2022
Contratada:	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E PROJETOS, LTDA.



Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento.



Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.



Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.



Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.