



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	01/06/2022 à 30/06/2022
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Aluguel de banheiro químico.



Aplicação de manta na barreira 02 da Rua 21 de Abril.



Aplicação de manta na barreira 02 da Rua 21 de Abril.



Aplicação de chapisco projetado na barreira 02 da Rua 21 Abril.



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	01/06/2022 à 30/06/2022
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Limpeza e retaludamento na Rua Santo Antônio.



Aplicação de manta na Rua Santo Antônio.