



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	01/07/2022 à 31/07/2022
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Aluguel de banheiro químico.



Aplicação de chapisco projetado – Rua Santo Antônio.



Aplicação de chapisco projetado – Rua Santo Antônio.