



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	01/11/2022 à 30/12/2022
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Limpeza Manual – Coqueirinho.



Retaludamento - Coqueirinho.



Transporte Horizontal de material retirado da barreira – Coqueirinho.



Aplicação de Geocomposto PVC – Coqueirinho.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	01/11/2022 à 30/12/2022
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Aplicação de Chapisco – Coqueirinho.